

# KOGANEI

# 駆動機器

ミニ

ノック マルチ ジグ C

ジグC ストローク ジグC 低摩擦

ベーシック ペン スリム

ツイン ポート ダイナ

KSD

# ROTARY ACTUATORS VANE TYPE RAG SERIES

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ

RAGシリーズ INDEX

RoHS指令規制物質対応製品

特長	<sup>-</sup> 1358
取扱い要領と注意事項 ――――	<del>-</del> 1360
空気消費量	<sup>-</sup> 1362
機種の選定方法	<sup>-</sup> 1364
仕様一覧	<sup>-</sup> 1368
注文記号 ————	<del>-</del> 1369
内部構造・各部名称と主要部材質	<sup>-</sup> 1370
寸法図 —————	<sup>-</sup> 1372
センサスイッチ	- 1.376

ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63 ツイン ロッド6シ ツイン ロッド6シ アルフッド アクシス シリンド ユライト スライド スライド スライダ GT ORV ORC Ф10 ORCA ORGA ORK ORC 063,080 ORW MRW ORB MRV MRC MRG MRB RAP RAT RAF RAN RWT スイング ツイスト エアハンド Lハンド フラット形 エアハンド 三爪 ハンド メカ ハンド ラバー MJC コンプライアンスコンプラ 日レス SHM マイクロ SHM 高速 パルパック 低速 シリンダ リニ気 ストローク センンサ スインサ

# ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RAGシリーズ



アンギュラベアリングを採用 (RAGIを除く)、高精度・高剛性を実現しました。

揺動角度は、90°仕様と180°仕様の2タイプ。

ラバーストッパまたはショックアブソーバのねじ込み量を調節することにより揺動端で±5°調節が可能です。

回転トルクは**0.1、0.3、0.8、2.0**<sup>\*</sup>N·m(公称) の4タイプ。

注:使用圧力0.5MPa

# 優れた耐荷重性を発揮

# 許容荷重

項目形式	RAG□1	RAG□3	RAG□8	RAG□20
許容スラスト荷重Ws(N)	20	60	120	160
許容ラジアル荷重WR(N)	20	80	100	120
許容モーメント荷重M(N・m)	0.4	0.9	1.3	3.5

※許容荷重の詳細は、「取扱い要領と注意事項」の1363ページをご覧ください。

# 

# クッション機構は 4種類

ラバーストッパとショックア ブソーバは、取付ねじサイズ が同じなので後から交換もで きます。(RAG□1はラバー ストッパのみ)



【両側ショックアブソーバ付】 【



【右側ショックアブソーバ付】 (時計回り端側)



【左側ショックアブソーバ付】 (反時計回り端側)



【両側ラバーストッパ付】

# 位置決め穴をテーブル上面と 本体(3面)に配置

位置決め穴および取付穴は 90°仕様、180°仕様共通です。 ※寸法詳細は1372~1375ページを ご覧ください。





# 一方から配管、 揺動角度調整可能

全機種一方向より揺動角度 の調整および配管が行なえ ます。またリード線横出しの センサスイッチを使用すれば 配線も同方向に取り出すこと が可能です。




# 埋め込み形センサスイッチを採用





- ■ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度・高剛性。
- ■ワーク取付部は、使いやすいテーブルタイプ。
- ■埋め込み形センサスイッチに対応。





ジグC ストローク ジグC 低摩擦 ベーシック ペン スリム ダイナ KSD ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63 ツイン ロッドゆ6 ツイン ロッド B アルファ ッパンロッド アクシンダ <u>シリンタ</u> スライド ユニット ハイ マルチ ミニガイド スライド スライダ スライダ Z スライダ GT ORV ORC Ф10 ORCA ORGA ORK ORR MRV MRC MRG MRB RAP RAF RAN RWT スイング ツイスト エアハンド Lハンド フラット形 エアハンド 三爪 ハンド メカナド ラバンド MJC コンプライアンスコンプラ SHM マイクロ SHM 高速 パパック 低速 シリンダ リニ気 ストローク センンサ マイッチ

ミニ ビット ノック

マルチ ジグ C ツイン ロッドΦ6 ツイン ロッド B アルファ ッイン アルファ ッイン アクシスダ スライド ユニッイ

ハイ マルチ

ミニガイド スライダ

スライダ GT ミニガイド テーブル

ORV

ORC 010

ORCA ORGA

ORK ORC Ф63,Ф80

ORW MRW

ORB

MRV MRC MRG

ORS MRS

RAP

RAT

RAF

RAN

RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
トハンド
フラット形
エアハンド
ニアハンド
ニアハンド
ニアハンド
ニアハンド
ハンド
メカド
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
カレス

SHM マイクロ SHM 高にパック 低ング リニマ気 ストロークサ センソサチ スイッチ CRE



# 一般注意事項

#### 空気源

- 1. 使用流体は空気を使用し、それ以外の流体の場合は最寄りの当 社営業所へご相談ください。
- 2. ロータリアクチュエータに使用される空気は、劣化したコンプレッサ油 などを含まない清浄な空気を使用してください。ロータリアクチュエー タやバルブの近くにエアフィルタ(ろ過度40µm以下)を取り付けて、ドレンやゴミを取り除いてください。またエアフィルタのドレン抜きは定期 的に行なってください。

## 配管

- 1. ロータリアクチュエータに配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)を十分に行なってください。配管作業中に発生した切り屑やシールテープ、錆などが混入すると、空気漏れなどの作動不良の原因となります。
- **2.**ロータリアクチュエータに配管、継手類をねじ込む場合は、下記の 適正締付トルクで締付けてください。

接続ねじ	締付けトルク N·m
M5×0.8	1~1.5

## 潤滑

無給油で使用できますが、給油をする場合には、タービン油1種(ISO VG32)相当品を使用してください。スピンドル油、マシン油の使用は避けてください。

#### 雰囲気

水滴、油滴などがかかる場所で使用する時は、カバーなどで保護してください。

#### 使用時


装置およびロータリアクチュエータの初期作動において、急激に圧縮空気を印加するとロータリアクチュエータの構造上、速度制御が不能となる場合があり、装置およびロータリアクチュエータを破損する可能性があります。圧縮空気の抜けた装置およびロータリアクチュエータに印加する場合は、テーブルを必ず回り切った状態で安全を十分確認してテーブルが動かない方向の配管接続口より印加してください。配管位置と揺動方向は1371ページをご覧ください。



#### 取付

#### 取付

- 1. 取付面は必ず平面としてください。取付時にねじれや曲がりが発 生すると、エア漏れや作動不良の原因となります。
- 2. ロータリアクチュエータの取付面に傷や打痕を付けると、平面度 を損なうことがありますのでご注意ください。
- 3. 衝撃または振動によるボルトの緩みの恐れがある場合は、緩み 止めなどを考慮してください。
- 4. ワークの取り付けはテーブル上面にワーク固定用のねじ穴があ りますが、必ずねじ深さ以下となるようなボルトを使用してくださ い。ワーク取付時のねじ締め付けは、制限範囲内のトルク値で 締め付けてください。
- 5. テーブル上面の各ねじ穴から、切粉、ゴミなどが侵入しないよう にしてください。内部ベアリングに切粉、ゴミなどが付着すると作 動不良の原因になります。




形式 ねじサイズ	ねじ深さ	最大締付けトルク		
カグエへ	140912	L (mm)	(N·m)	
RAG⊡1	M4×0.7	6	27	
RAG□3	1 IVI4 × U.7	6	2.7	
RAG□8	MEYOS	0	5.4	
RAG□20	M5×0.8	8	5.4	




ークを保持して行なってください。本体を保持して締付けますと、 ストッパ、ラバーストッパ、ショックアブソーバに過大なモーメントが 加わり、角度変化につながります。


6. ロータリアクチュエータRAGシリーズは、下記の様な取付けがで きます。取付時のねじ締め付けは、制限範囲内のトルク値で締 め付けてください。

#### 本体通し穴による取付(パターンA)



本体通し穴による取付(パターンB)





ミニ ビット

ノック マルチ ジグ C ジグC ストローク ジグC 低摩擦

ベーシック

スリム

ツインポート

ダイナ

KSD

ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63

ツイン ロッドゆ6 ツイン ロッド B アルファド アクシス シリンダ スライド ユニット

ハイ マルチ ミニガイド スライダ

Z スライダ GT

ORV

ORC Ф10 ORCA ORGA

ORK

ORC Ф63,Ф80

ORR MRV MRC MRG MRB

RAP RAT

RAF RAN

RWT

スイング

ツイスト

エアハンド

Lハンド フラット形 エアハンド 三爪ハンド メカ ハンド ラバー ハンド мјс コンプラ イアンス コンプラ θ レス


SHM マイクロ SHM 高速 パルパック バルバック 低速 シリンダ リニア

リニア 磁気 ストローク センサ センサ スイッチ

CJ CRE

ペン

#### 本体タップ穴による取付



形式	取付方法	ねじサイズ	最大締付けトルク (N·m)
RAG□1	通し穴(パターンA)	M3×0.5	1.14
	通し穴(パターンB)	M4×0.7	2.7
RAG□3	本体タップ穴	M4×0.7	1.5
	通し穴(パターンA)	M4×0.7	1.5
RAG□8	通し穴(パターンB)	M5×0.8	5.4
	本体タップ穴	M5×0.8	3.0
	通し穴(パターンA)	M5×0.8	5.4
RAG□20	通し穴(パターンB)	M6×1.0	9.2
	本体タップ穴	M6×1.0	5.2


メカ ハンド

ストローク センサ センサスイッチ CJ CRE

#### 取扱い要領と注意事項

#### ラバーストッパおよびショックアブソーバの交換要領

- 1. ラバーストッパまたはショックアブソーバを交換する場合は、627 ページの揺動角度範囲および揺動方向の図を参考に取り付け てください。テーブル下のストッパが正規の位置に無い場合、揺 動角度不良および破損の原因になります。また、ラバーストッパ またはショックアブソーバを取り外した状態で使用しないでくだ さい。上記同様に、揺動角度不良および運動エネルギーが吸 収できず、ロータリアクチュエータが破損する原因になります。
- 2. ラバーストッパまたはショックアブソーバの固定用ナットを緩めて 取り外してください。新しいラバーストッパまたはショックアブソ ーバをねじ込んで位置を決めたら固定用ナットを締めて固定し てください。ナットの締め付けは制限範囲内のトルク値で締め付 けてください。



#### 摇動角度調節

- 1. ロータリアクチュエータRAGシリーズはラバーストッパ・ショックア ブソーバにより、1371ページに示す範囲で角度調節ができます。 時計回り・反時計回り共、ラバーストッパまたはショックアブソー バを右 (時計回り)に回すと揺動角度範囲が狭くなります。 角度 調節後はナットを締めて固定してください。
- 2. 揺動角度は必ず仕様値内で使用してください。特にショックアブ ソーバ仕様の場合、仕様値を超えますと荷重方向とショックア ブソーバの軸線とがなす偏角度が許容値以上となり、破損する 可能性があります。
- 3. 出荷時のラバーストッパまたはショックアブソーバは仮締め状態 ですので、使用の際は必ずナットを締めて固定してください。
- 4. ナットの締め付けは制限範囲内のトルク値で締め付けてください。


形式	ナットサイズ	最大締付けトルク(N·m)	
RAG⊡1	M6×0.75	0.85	
RAG□3	M8×0.75	2 45	
RAG⊡8	IVIO ^ U.75	2.45	
RAG□20	M10×1.0	6.37	




繰り返しの動作で、停止位置がずれる可能性があります。高精 度位置決めを要する場合は外部ストッパを設けてください。

#### 空気消費量


#### ●RAG□1




## ●RAG□3



#### ●RAG□8



# ●RAG□20



ロータリアクチュエータの1サイクル当りの空気消費量は、次の計算式に より求めることができます。

 $Q = 2 \times V \times 10^{-3} \times \frac{P + 0.1013}{}$ 

Q:1サイクル当りの空気消費量 [L/cycle(ANR)]


V:内部容積(cm3)

P:使用空気圧力(MPa)

		cm <sup>3</sup>
形式	内部	容積
NOIL	90°	180°
RAG⊡1	1.4	1.7
RAG□3	3.0	3.8
RAG□8	7.4	9.2
RAG□20	18.1	22.7


## ●許容荷重

項目    形式	RAG□1	RAG□3	RAG□8	RAG 20
許容スラスト荷重Ws(N)	20	60	120	160
許容ラジアル荷重WR(N)	20	80	100	120
許容モーメント荷重M(N・m)	0.4	0.9	1.3	3.5




## ●実効トルク


### RAG□1




## RAG□3



#### RAG□8





#### RAG□20




#### ●モーメント荷重によるテーブル変位量

ロータリアクチュエータRAGシリーズにプレートを取り付けモーメント 荷重を加え回転中心から100mm離れた位置の変位量を測定する。





# ●振れ精度:180°揺動によるテーブル変位量



ミニ ビット ノック マルチ ジグ C ジグC ストローク ジグC 低摩擦 ベーシック ペン スリム ダイナ KSD ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63 ツイン ロッドΦ6 ツイン ロッドB アルファド アクシフィト シリンイト マニーイル マミニガイダ スコーイチ ミスライグ Z スライダ GT ORV ORC Ф10 ORCA ORGA ORK ORB MRV MRC MRG MRB

RAP RAT RAF RAN

RWT スイング ツイスト エアハンド Lハンド

メカ ハンド ラバー ハンド MJC コンプラ イアンス コンプラ θ レス SHM マイクロ

SHM 高速パルパック バルバッ! 低速 シリンタ リニア CJ CRE

ミニビット

ORCA ORGA

スイング

RAP

リニア 磁気 ストローク センサ

センサスイッチ

CJ CRE

美 負荷および揺動時間は「機種の選定方法」に従って仕様範囲内で選定を行なってください。 また、各許容値の8割程度を目安にすることをお奨めします。シリンダ部やガイド部への悪影響を最小限に抑えることができます。

#### ●機種の選定方法

#### 1. 使用条件の確認

下記①~④を確認します。

- ①揺動角度 (90°または180°)
- ②揺動時間(s)
- ③印加圧力 (MPa)
- ④負荷の形状および材質
- ⑤取付方向(姿勢)

#### 2. 揺動時間の確認

1-②で確認された揺動時間が仕様の揺動時間調節範囲内で あることを確認します。

4 点		揺動時	排間 (s)	
角度	RAG⊡1	RAG□3	RAG□8	RAG□20
90°	0.05~0.25	0.05~0.4	0.05~0.5	0.06~0.6
180°	0.1~0.5	0.1~0.8	0.1~1.0	0.12~1.2

注:揺動時間は0.5MPa時、無負荷のラバーストッパ仕様の値です。

#### 3. トルクサイズの選定(機種の選定)

物体を回転させるために必要なトルクTAを求めます。

 $T_A = I\dot{\omega}K$ 

T<sub>A</sub>: トルク(N·m)

I:慣性モーメント(kg・m²)

…621~622ページの計算式により求める。

**ω**:等角加速度 (rad/s²)

K: 余裕係数 5

 $\theta$ : 揺動角度 (rad) 90°→1.57rad

180°→3.14rad t:摇動時間(s)

1-③で確認された印加圧力で、必要トルクTAが得られる機種 を1363ページの実効トルク表または線図より選定してください。

## 4. 運動エネルギーの確認

運動エネルギーが許容エネルギーを超えますと、アクチュエータ の破損を招きます。必ず許容エネルギー以内になるように機種 を選定してください。運動エネルギーが大きな場合はショックア ブソーバ付 (-SS2、-SSR、-SSL)を使用してください。許容運 動エネルギーは表1を参照してください。

運動エネルギーを求めます。

#### ●ラバーストッパ付の場合

 $E = \frac{1}{2} \times I \times \omega^2$  E:運動エネルギー(J)

 $\omega = \frac{2\theta}{}$ 

I:慣性モーメント(kg・m²)

…1365~1366ページの計算式により求める。 ω:角速度 (rad/s)

E < Ea

 $\theta$ : 揺動角度 (rad) 90°→1.57rad

180°→3.14rad

t : 揺動時間(s)

Ea: ラバーストッパ付の

許容エネルギー…表1参照

## ●ショックアブソーバ付の場合

①等価質量m<sub>1</sub>を求める。

 $m_1 = \frac{1}{-1}$ 

m1: 等価質量(kg)

I:慣性モーメント(kg·m²)

②等価質量m2を求める。

…621~622ページの計算式により求める。 R:回転中心より衝突点までの

 $m_2 = \frac{2 \times T \times L}{R^3 \times \omega^2}$ 

距離 (m) …図1 および表2参照

 $\omega = \frac{2\theta}{}$ 

m2: 等価質量(kg) T: 実効トルク(N·m)

…実効トルク表または線図より求める。

③全質量mを求める。

L:ショックアブソーバストローク(m)

 $m = m_1 + m_2$ 

…表2参照 ω:角速度 (rad/s)

④衝突速度を求める。  $V = R \times \omega$ 

 $\theta$ : 揺動角度 (rad) 90°→1.57rad

180°→3.14rad

⑤運動エネルギーを求める。 t : 揺動時間(s)

m:全質量(kg)

 $E = \frac{1}{2} \times m \times V^2$ 

V:衝突速度(m/s) E:運動エネルギー(J)

E < Ea Ea: ショックアブソーバ付の 許容エネルギー…表1参照

#### 主1 許のエラルギーに

表1. 計谷エイルヤーEa				
形式.	ラバーストッパ付の	ショックアブソーバ付の		
NOIL	許容エネルギー(J)	許容エネルギー(J)		
RAG⊡1	0.003	_		
RAG□3	0.005	0.30		
RAG⊡8	0.008	0.53		
RAG□20	0.030	1.14		

# 図1. 回転中心より衝突点までの距離R



#### 表2

м			
形式	回転中心より衝突	ショックアブソーバ	ショックアブソーバ
11511	点までの距離R (m)	ストロークL(m)	形式
RAG□3	0.015	0.005	KSHAR5×5-D
RAG□8	0.018	0.005	KSHAR5×5-E
RAG□20	0.021	0.008	KSHAR6×8-F

#### 5. 負荷率の確認

負荷率の総和が1を超えないことを確認します。

許容荷重は表3を参照してください。(荷重方向は1363ページ 許容荷重をご覧ください。)

$$\frac{W_S}{W_{S\;MAX}} + \frac{W_R}{W_{R\;MAX}} + \frac{M}{M_{\;MAX}} \le 1$$

#### 表3. 許容荷重

7(0, H) H 13 T			
形式	スラスト荷重	ラジアル荷重	モーメント荷重
ガクエし	Ws MAX (N)	WR MAX (N)	M MAX (N·m)
RAG⊡1	20	20	0.4
RAG□3	60	80	0.9
RAG□8	120	100	1.3
RAG□20	160	120	3.5

#### 6. 使用可否の判定

4.運動エネルギー、5.負荷率共に満足している場合が使用可能 となります。


E < Ea

負荷率の総和 ≦ 1

# ■慣性モーメント算出用図

# 【回転軸がワークを通っている場合】

# ●円盤



- ●直径
- d (m) ●質量 m (kg)

#### ■慣性モーメントI (kg·m²)



■回転半径

ミニビット

ノック マルチ ジグ C

ジグC ストローク ジグC 低摩擦

ベーシック

スリム

ダイナ KSD

ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63

Z スライダ

GT

ORV ORC Ф10 ORCA ORGA

ORK 

ORB

MRV

MRC MRG

MRB

RAP RAT

RAF

RAN

RWT スイング ツイスト

エアハンド Lハンド

フラット形 エアハンド

三爪ハンド

メカ ハンド ラバー ハンド

MJC

コンプラ イアンス コンプラ θ レス

SHM マイクロ

SHM

高速 バルパック

低速 シリンタ リニア


CJ CRE

ペン

備考:取付方向は特になし。

すべらせて使用する場合は別途考慮。

# ▶段付円盤



- ●直径
- $d_1$  (m) d<sub>2</sub> (m)
- ●質量 d1部分 m1 (kg) d2部分 m2 (kg)


#### ■慣性モーメント I (kg·m²)



■回転半径

備考:d1部分に比べてd2部分が非常に小さい場合は無視してよい。

# 棒(回転中心が端)



- ●棒の長さ
- ●質量
- ℓ (m) m (kg)
- ■慣性モーメントI (kg·m²)

$$I = \frac{m \ell^2}{3}$$


■回転半径

$$\frac{\ell^2}{3}$$

備考:取付方向は水平。

取付方向が垂直の場合は揺動時間が変化する。

# ●細い棒



- ●棒の長さ
- $\ell_1$  (m)
- l<sub>2</sub> (m)
- m<sub>1</sub> (kg)
- m<sub>2</sub> (kg)

# ■慣性モーメント I (kg·m²)

$$I = \frac{m_1 \cdot \ell_1^2}{3} + \frac{m_2 \cdot \ell_2^2}{3}$$


■回転半径

$$\frac{\ell_{1}^{2} + \ell_{2}^{2}}{2}$$

備考:取付方向は水平。

取付方向が垂直の場合は揺動時間が変化する。

## ▶棒(回転中心が重心)




- ●棒の長さ ●質量
- ℓ (m) m (kg)
- ■慣性モーメント I (kg·m²)

$$I = \frac{m \ell^2}{12}$$

■回転半径

備考:取付方向は特になし。

# ●薄い長方形板(直方体)



- ●板の長さ
- a<sub>1</sub> (m)
- a<sub>2</sub> (m) ●辺の長さ b (m)
- ●質量 m<sub>1</sub> (kg)
  - m<sub>2</sub> (kg)
- ■慣性モーメント I (kg·m²)

$$I = \frac{m_1}{12}(4a_1^2 + b^2) + \frac{m_2}{12}(4a_2^2 + b^2)$$


# ■回転半径

$$\frac{(4a_1^2+b^2)+(4a_2^2+b^2)}{12}$$

備考:取付方向は水平。

取付方向が垂直の場合は揺動時間が変化する。

# ●直方体



- ●辺の長さ
- a (m)
- b (m)
- 質量 m (kg)
- ■慣性モーメント I (kg·m²)

$$I = \frac{m}{12}(a^2 + b^2)$$

■回転半径

$$\frac{a^2+b^2}{12}$$

備考:取付方向は特になし。

すべらせて使用する場合は別途考慮。

ミニ ビット ノック マルチ ジグ C ジグC ストローク ジグC 低摩擦 ベーシック ペン スリム ツイン ポート ダイナ KSD ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63 ツイン ロッドΦ6 ツイン ロッド B アルファ ッイン アルファ ッイン アクシスダ スライド ユニッイ

ハイ マルチ ミニガイド スライダ

スライダ GT ミニガイド テーブル ORV

ORC Φ10

ORCA ORGA

ORK

ORC Ф63,Ф80

ORW MRW ORB MRV

MRC MRG MRB

ORS MRS

RAP

RAT

RAF RAN

RWT スイング

ツイスト

エアハンド

Lハンド フラット形 エアハンド 三爪 ハンド メカ ハンド ラバー ハンド

MJC コンプラ イアンス コンプラ *θ* レス


SHM マイクロ

SHM 高速 バルパック

バルバック 低速ダ リニスを ストローサ センソット ストローサ センソット

CJ CRE

# 集中荷重



- ●集中荷重の形状
- ●集中荷重の重心までの長さ ℓ₁(m)
- ●アームの長さ
- ●集中荷重の質量 m<sub>1</sub> (kg)
- ●アームの質量

#### ■慣性モーメントI(kg·m²)

$$I=m_1k^2+m_1 \ell_{1^2}+\frac{m_2 \ell_{2^2}}{3}$$

回転半径:k<sup>2</sup>は集中荷重の形状により算出する。


備考:取付方向は水平。

ℓ 2 (m)

m<sub>2</sub> (kg)

m2がm1に比較して非常に小さい場合はm2=0で計算してよい。

# **▶歯車** 歯車を介する場合の負荷JLをロータリアクチュエータ軸まわりに換算する方法




- ●歯車 ロータリ側 a
  - 負荷側
- ●負荷の慣性モーメント
- N·m
- ■慣性モーメント I (kg·m²) 負荷のロータリ軸まわりの慣性モーメント

$$I_a = \left(\frac{a}{b}\right)^2 I_b$$

備考:歯車の形状が大きくなると歯車の慣性モーメントを考慮する必要がある。

# 【回転軸がワークからオフセットしている場合】

# ●直方体



- ●辺の長さ h (m)
- ●回転軸から負荷中心までの距離 L(m)
- ●質量


■慣性モーメントI (kg·m²)

$$I = \frac{mh^2}{12} + mL^2$$

備考:立方体も同じ。

m (kg)

# ●中空の直方体




●辺の長さ

●質量

- h<sub>1</sub> (m)
- ■慣性モーメントI(kg·m²)
- ●回転軸から負荷中心までの距離 L(m)
- h<sub>2</sub> (m)
- $I = \frac{m}{12} (h_2^2 + h_1^2) + mL^2$
- m (kg)

備考:断面は立方体のみ。

# ●円柱




●質量

- d (m)
- ●回転軸から負荷中心までの距離 L(m) m (kg)
- ■慣性モーメント I (kg·m²)


$$I = \frac{md^2}{16} + mL^2$$

●中空の円柱



- d1 (m) d<sub>2</sub> (m)
- L (m)
- ●回転軸から負荷中心までの距離 ●質量
  - m (kg)
- ■慣性モーメントI(kg·m²)

$$I = \frac{m}{16} (d_2^2 + d_1^2) + mL^2$$



①揺動角度:90° ②揺動時間:0.4(s) ③印加圧力:0.5(MPa) ④負荷の形状…上記に示す 負荷の材質

…長方形板:アルミ合金(比重=2.68×10<sup>3</sup> kg/m<sup>3</sup>)

···直方体:鋼 (比重=7.85×10<sup>3</sup> kg/m<sup>3</sup>)

⑤取付方向(姿勢):水平

#### 2. 揺動時間の確認

揺動時間は0.5s/90°なので、RAG□3以上であれば問題ない。

# 3. トルクサイズの選定

最初に慣性モーメントを計算します。

#### 長方形板

$$\begin{split} m_1 &= 0.05 \times (0.12 - 0.025) \times 0.01 \times 2.68 \times 10^3 = 0.127 \, (kg) \\ m_2 &= 0.05 \times 0.025 \times 0.01 \times 2.68 \times 10^3 = 0.034 \, (kg) \end{split}$$

$$I_1 = \frac{0.127}{12} \left[ 4 \times (0.12 - 0.025)^2 + 0.05^2 \right] + \frac{0.034}{12} (4 \times 0.025^2 + 0.05^2)$$

 $= 0.42 \times 10^{-3} (kg \cdot m^2) \cdots (1)$ 

#### 直方体

 $m_3 = 0.05 \times 0.05 \times 0.05 \times 7.85 \times 10^3 = 0.981 \, (kg)$ 

$$I_2 = \frac{0.981 \times 0.05^2}{12} + 0.981 \times 0.07^2$$
$$= 5.01 \times 10^{-3} (kg \cdot m^2) \cdots (2)$$

①、②より、全体の慣性モーメントーは

 $I = I_1 + I_2$ 

 $= 0.42 \times 10^{-3} + 5.01 \times 10^{-3}$ 

 $= 5.43 \times 10^{-3} (kg \cdot m^2) \cdots 3$ 

条件より、 $\theta$ = 90°、t = 0.4(s) したがって、等角加速度 $\dot{a}$ は

$$\dot{\omega} = \frac{2 \times 1.57}{0.4^2} = 19.625 \,(\text{rad/s}^2) \cdots \text{(4)}$$

③、④より、必要なトルクTAは

 $T_A = 5.43 \times 10^{-3} \times 19.625 \times 5$ 

= 0.533 (N·m) ··· ⑤

0.5MPa時に0.533 (N·m) 以上のトルクがある機種を実効トルク表 (線図)より選定すると

## **RAG** □ 8-90

4. 運動エネルギーの確認

ラバーストッパ付の場合 条件より、 $\theta$ =90 $^{\circ}$ 、t=0.4 $^{\circ}$ s) したがって

$$\omega = \frac{2 \times 1.57}{0.4} = 7.85 \, (\text{rad/s}) \cdots \text{(1)}$$

①より、運動エネルギーEは

$$E = \frac{1}{2} \times 5.43 \times 10^{-3} \times 7.85^{2} = 0.167 \text{ (J)} \cdots \text{ (2)}$$

0.167 > 0.008であり、ラバーストッパ付では対応できない。 したがってショックアブソーバ付で再計算を行なう。

ショックアブソーバ付の場合

$$\begin{split} m_1 = & \frac{5.43 \times 10^{-3}}{0.018^2} = 16.76 \, (kg) \cdots \ 3 \\ m_2 = & \frac{2 \times 0.785 \times 0.005}{0.018^3 \times 7.85^2} = 21.84 \, (kg) \cdots \ 4 \end{split}$$

③、 ④より

m=16.76+21.84=38.60(kg)···⑤ V=0.018×7.85=0.141···⑥

⑤、⑥より運動エネルギーを求める。

$$E = \frac{1}{2} \times 38.6 \times 0.141^2 = 0.384(J)$$

0.384<0.53であり、ショックアブソーバ付であれは問題なし。

#### 5. 負荷の確認

【スラスト荷重】

合計質量は

0.034 + 0.127 + 0.981 = 1.142(kg)

したがって

Ws=1.142×9.8=11.192(N)····①

#### 【ラジアル荷重】

ラジアル荷重はかからないので

 $W_R = 0 (N) \cdot \cdot \cdot (2)$ 

#### 【モーメント荷重】

長方形板のモーメント荷重M1は

$$M_1 = (0.034 + 0.127) \times 9.8 \times \left(\frac{0.12}{2} - 0.025\right) = 0.055 (N \cdot m) \cdots 3$$

直方体のモーメント荷重M2は M2=0.981×9.8×0.07=0.673(N·m)…④

③、④より、モーメント荷重の合計は M=0.055+0.673=0.728(N·m)…⑤

①、②、⑤より、負荷率を求める

$$\frac{W_S}{W_{S MAX}} + \frac{W_R}{W_{R MAX}} + \frac{M}{M_{MAX}} = \frac{11.182}{120} + \frac{0}{100} + \frac{0.728}{1.3} = 0.65 < 1.0$$

となり、負荷率は、1.0以下であり問題なし。

#### 6. 使用可否の確認

**RAG**□8-90-SS2 を選択すれば、運動エネルギー、負荷率共に満足する。

KOGANEI 1367

マルチ ジグ C ストローク ジ佐摩擦

ミニ ビット

ベーシック ペン スリム ツ,イン

ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ

6~10 ガイドジグ 12~63 ツイン ロッドゆ6 ツイン ロッドの アルファッインロッド アクシンダド スコニット

ユニット ハイマルチ ミニガイド スライダ ロッド スライダ Z スライダ GT

ミニガイド テーブル ORV ORC Ф10 ORCA ORCA

MRV MRC MRG

ORS MRS

RAT RAF

> RAN RAG

RWT スイング ツイスト

エアハンド

フラット形 エアハンド 三爪 ハンド メカ ハンド ラバー ハンド コンプラ

コンプラ コンプラ ロンプラ もレス SHM マイクロ SHM 高速 バルバック 低速 シリニア 吸気

リニア 磁気 ストローク センサ センサ スイッチ CJ CRE

# ロータリアクチュエータ

### RAGシリーズ

# 表示記号





# 仕様

項目	形式	RAG ☐ 1	RAG ☐ 3	RAG ☐ 8	RAG ☐ 20		
作動形式			複動形シング	ルベーンタイプ	`		
実効トルク <sup>注 1</sup>	N⋅m	0.118	0.294	0.785	1.96		
使用流体			空	?気			
使用圧力範囲 MPa	ラバーストッパ付	$0.25 \sim 0.7$		$0.2 \sim 0.7$			
使用圧力範囲 IVIFa	ショックアブソーバ付	_	0.32 ~ 0.7	0.2~0.7	{2~7.1}		
保証耐圧力	MPa		1.	03			
使用温度範囲	℃		5 ~	- 60			
クッション	ラバーストッパ付		ゴムバ	ンパ方式			
<i></i>	ショックアブソーバ付	_		ショックアブソーバ方式			
揺動角度範囲	90° 仕様	− 5° ~ 95°					
1出到月1支毛四	180° 仕様	− 5° ~ 185°					
摇動時間調節範囲 <sup>注2</sup>	90° 仕様	時計回り端側:0°位置を基準に±5°/反時計回り端側:90°位置を基準に±5°					
	180° 仕様	時計回り端側:0°位置を基準に±5°/反時計回り端側:180°位置を基準に±5°					
揺動時間調節範囲 <sup>注3</sup>	s/90°	$0.05 \sim 0.25$	0.05 ~ 0.4	0.05 ~ 0.5	0.06 ~ 0.6		
許容エネルギー J	ラバーストッパ付	0.003	0.005	0.008	0.03		
日谷エイルコ 0	ショックアブソーバ付	_	0.3	0.53	1.14		
許容スラスト荷重	N	20	60	120	160		
許容ラジアル荷重	N	20	80	100	120		
許容モーメント荷重	N⋅m	0.4	0.9	1.3	3.5		
振れ精度 <sup>注 4</sup> mm	テーブル上面		0	03			
IIIII	テーブル外周面		<u> </u>				
給油		不要(給油する場合は、タービン油 1 種〔ISO VG32〕相当品)					
配管接続口径			M5	× 0.8			


- 注1:実効トルクは使用圧力0.5MPa時の値です。ベーン軸部からの内部漏れがあるため、使用条件によってはトルクが変動する場合があります。
  - 2: 揺動端位置は1371ページをご覧ください。
  - 3: 揺動時間調節範囲は無負荷、使用圧力0.5MPa時のラバーストッパ仕様の値です。(目安値)
  - 4:振れ精度は実測値であり、保証値ではありません。

# ショックアブソーバ仕様

項目	形式	KSHAR5×5-D	KSHAR5×5-E	KSHAR6×8-F	
適用形式		RAG□3	RAG□8	RAG□20	
最大吸収能力	J	1.0	2.0	3.0	
吸収ストローク	mm		5		
最高使用頻度	cycle/min	6	30		
最高衝突速度	mm/s	300			
偏角度		8° J	12°以下		
使用温度範囲	°C	0~60			

- 注:ショックアブソーバの吸収能力の範囲内であっても、ロータリアクチュエータRAGシリーズの揺動時間調節範囲と許容エネルギーを守って使用してください。
- 備考1:ショックアブソーバの後端面にある小ねじは、緩めたり取り外したりしないでください。内部に封入されているオイルが漏れ出してショックアブソーバの機能を損ないます。
  - 2:耐久性は、使用条件によりロータリアクチュエータRAGシリーズ本体と異なります。

バルバック 低速 シリンダ リニア 磁気 ストローケ センサ センッチ スイッタ



# 質量

4: センサスイッチを取り付ける場合には、マグネット付を選択してください。

	質	量	
形式	マグネットなし	マグネット付	
RAG□1-90	290	292	
RAG□1-180	287	288	
RAG□3-90	451	453	
RAG □ 3-90-SS2	451	453	
RAG□3-90-SSR (L)	451	453	
RAG□3-180	448	449	
RAG□3-180-SS2	448	449	
RAG□3-180-SSR (L)	448	449	
RAG□8-90	641	643	
RAG□8-90-SS2	641	643	
RAG□8-90-SSR (L)	641	643	
RAG□8-180	638	639	
RAG 8-180-SS2	638	639	
RAG□8-180-SSR (L)	638	639	
RAG 20-90	1026	1028	
RAG 20-90-SS2	1030	1032	
RAG 20-90-SSR (L)	1028	1030	
RAG 20-180	1022	1023	
RAG 20-180-SS2	1026	1027	
RAG 20-180-SSR (L)	1024	1025	
CRK570	4		
CRK588	10		
CRK589	20		
KSHAR5×5-D	10		
KSHAR5×5-E	10		
KSHAR6×8-F	2:	2	

センサスイッチ				
センサスイッチ1個	リード線長さA	15		
	リード線長さG	15		
	リード線長さB	35		

# アディショナルパーツ

ロータリアクチュエータRAGシリーズ

●ラバーストッパ

基本形式

CRK

**570**:RAG□1-□用

**588**: RAG□3-□用、RAG□8-□用

**589**: RAG□20-□用

●ショックアブソーバ

KSHAR

5×5-D: RAG□3-□用 5×5-E: RAG□8-□用 6×8-F: RAG□20-□用

備考:ショックアブソーバ、ラバーストッパは本体と固定用ナット1個がセット になります。 マルチ ジグ C ジトローク ジトローク 低摩擦 ペーシック ペン

ミニ ビット

ノック

ベーシック ペン スリム ツイン ポート ダイナ

KSD ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63 ツイン ロッドゆ6 ツイン ロッド路 アルファド アクシス シリンダ スライド ユニット

ハイマルチ ミニガイド スライダ ロットダ スライダ GT ミニガイドル

テーブル ORV ORC ゆ10 ORCA ORGA

ORK
ORC

063,080
ORW
MRW

MRV MRC MRG MRB

RAP
RAT
RAF

RAG
RWT

Zイング
ツイスト

Iアハンド

レハンド フラット形 エアハンド 三爪 ハンド メカ ハンド ラバー ハンド コンド

コンプラス コンプス SHM マイクロ SHM 徳リンフス (低リンテア 位をリンテア センイッチ

CJ CRE

g

ビ ノ マ ル グ グローク C 擦 ペー ス ツポ ダ ブローク T が ガローク T が ガ コ イー イ イ イ ナ

ダーナ KSD ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63 ツイン ロッド6 ツイン ロッド7 ファルファ アクシンタ スライドト ハファ マルチ ミニガイダ GTイド スライダ GTイド スライダ GTイド スライダ GTイド スライダ

ORK
ORC

\$\phi (3, \phi 8)\$
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT


RAF

ORV ORC Ф10 ORCA ORGA

RAN RAG RWT スイング ツイスト エアハンド Lハンド フラット形 エアハンド

CJ CRE

# **RAG**□1·3·8·20




# 各部名称と主要部材質


No.	名 称	材質	備考
1	本体	アルミ合金(アルマイト処理)	
2	テーブル	ステンレス鋼	
3	ナット	アルミ合金(アルマイト処理)	
4	カバー	アルミ合金(アルマイト処理)	
(5)	ブラケット	ステンレス鋼	
6	ストッパ	特殊鋼	
7	ベアリング	硬鋼	RAG□1:特殊ベアリング RAG□3~20:アンギュラベアリング
8	ボルト	ステンレス鋼	
9	調整ボルト	硬鋼(ニッケルめっき)	
10	バンパ	合成ゴム(NBR)	
11)	六角ナット	軟鋼(亜鉛メッキ)	
(12)	ショックアブソーバ	-	-SS□時のみ
13	マグネットホルダ	アルミ合金(アルマイト処理)	RAGS□時のみ
(14)	マグネット	樹脂マグネット	RAGS□時のみ
(15)	本体A	アルミ合金(アルマイト処理)	
16	本体B	アルミ合金(アルマイト処理)	
	ベーン軸(出力部)	硬鋼(窒化処理)	
17)	ベーン軸(ロータ部)	樹脂成形品	
	ベーン軸(シール部)	合成ゴム(NBR)	
(18)	シューシール	合成ゴム(NBR)	
19	シュー	樹脂成形品	
20	軸受け	焼結含油合金	
21)	Oリング	合成ゴム(NBR)	

#### ●90° 仕様

備考:図は時計回り側の配管接続口Aからエアを印加し、 テーブルが時計回りに回り切った状態(0°位置)です。



# ●180° 仕様



ノック マルチ ジグ C ジグC ストローク ジグC 低摩擦 ベーシック ペン スリム ダイナ KSD ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63 ツインロッドの6 ツイドの6 ツイッドB アルフッド アルファド アシリンラニー アシリンテンタ スユニイル ミスラー スライド タースライドダ Z スライダ GT ORV ORC Ф10 ORCA ORGA ORK ORB MRV MRC MRG MRB RAP RAT RAF RAN RWT スイング ツイスト エアハンド Lハンド フラット形 エアハンド 三爪 ハンド メカ ハンド ラバー ハンド мјс コンプライアンスコンプラ SHM マイクロ SHM 高速パック 低速 シリンダ リニ気 ストローク センンサ スイッチ

ミニ ビット

ミニ ビット ノック マルチ ジグ C ジグC ストローク ジグC 低摩擦 ベーシック

ペン スリム ダイナ KSD ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63 ツイン ロッドゆ6 ツインロッド B アルファド アクシット アクシダ スライド ユニット ハイ マルチ ミニガイド スライダ

スライダ

GT ミニガイド テーブル ORV


ORC Ф10 ORCA ORGA ORK ORC Φ63,Φ80 ORW MRW ORB MRV MRC MRG MRB ORS MRS RAP RAT RAF RAN

RWT


スイング ツイスト エアハンド Lハンド フラット形 エアハンド 三爪 ハンド メカ ハンド ラバー ハンド MJC コンプラ イアンス コンプラ θ レス SHM マイクロ SHM CJ CRE

# **RAG** □ 1-90 **RAG** 1-180

備考:図は時計回り側の配管接続口からエアを印加し、 テーブルが時計回りに回り切った状態(0°位置)です。





# ショックアブソーバ寸法図 (mm)




形式	А	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	Q
KSHAR5×5-D	M8×0.75	5	46	31	6	3	5	7	1.2	2	10	11.5	10
KSHAR5×5-E	M8×0.75	5	46	31	6	3	5	7	1.2	2	10	11.5	10
KSHAR6×8-F	M10×1	8	61	45	8	4	5	9	2	3	12	13.9	8


**RAG** □ 3-90 **RAG** □ 3-180 備考:図は時計回り側の配管接続口からエアを印加し、 テーブルが時計回りに回り切った状態(0°位置)です。









# **RAG** □ 3-90-SS2 RAG 3-180-SS2



RAG□3-90-SSR **RAG** □ 3-180-SSR



RAG□3-90-SSL **RAG** 3-180-SSL



ミニビット ノック マルチ ジグ C ジグC ストローク ジグC 低摩擦 ベーシック ペン スリム ダイナ KSD ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63 ツイン ロッドゆ6 ツイン ロッド B アルファド アクシス シリンダ スライド ユニット ハイ マルチ ミニガイド スライダ Z スライダ GT ORV ORC Ф10 ORCA ORGA ORK ORR MRV MRC MRG MRB RAP RAT RAF RAN エアハンド

RWT スイング ツイスト

Lハンド フラット形 エアハンド 三爪 ハンド メカ ハンド ラバー ハンド МЈС コンプライアンスコンプラ

SHM マイクロ SHM 高速パルパック 低速 シリン リニブ CJ CRE


ミニ ビット ノック マルチ ジグ C ジグC ストローク ジグC 低摩擦 ベーシック ペン スリム ダイナ KSD ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63 ツイン ロッドゆ6 ツイン ロッド B アルファ ツインロッド アクシス シリンダ ハイ マルチ ミニガイド スライダ スライダ GT ミニガイド テーブル ORV ORC Φ10 ORCA ORGA ORK ORC Ф63,Ф80 ORW MRW ORB MRV MRC MRG MRB ORS MRS RAP RAT RAF RAN RWT


スイング ツイスト エアハンド Lハンド フラット形 エアハンド 三爪 ハンド メカ ハンド


ラバー ハンド MJC コンプラ イアンス コンプラ *θ* レス SHM マイクロ SHM 高速 バルパック バルパック 低ング リニマ気 ストローク センソサチ センササチ

CJ CRE


**RAG** □ 8-90 **RAG** □ 8-180 備考:図は時計回り側の配管接続口からエアを印加し、 テーブルが時計回りに回り切った状態(0°位置)です。









**RAG** □ 8-90-SS2 **RAG** 8-180-SS2




RAG□8-90-SSR **RAG**□8-180-SSR




RAG□8-90-SSL RAG□8-180-SSL



RAG 20-90 RAG 20-180 備考:図は時計回り側の配管接続口からエアを印加し、 テーブルが時計回りに回り切った状態(O°位置)です。





スライド ユニット ハイマルチ ミニガイダ ロラッイダ スライダ GT

GT ミニガイド テーブル ORV ORC Ф10 ORCA ORGA ORK ORC Ф63,080 ORW MRW

ORB
MRV
MRC
MRG
MRB

ORS MRS RAP

RAF

RWT スイング ツイスト エアハンド

レハンド フラット形 エアハンド 三 ハンド メカ ハンド ラババー ハンド

MJC
コンプラスインプラーインプラークリンプラークリンプラークリンプラークリンプラークリー SHM 高速パパック 低シリニア




# センサスイッチの移動要領

**ZE201** — 有接点タイプ

●止めねじをゆるめますと、センサスイッチはロータリアクチュエータの スイッチ取付溝にそって移動することができます。


表示灯なし

●止めねじの締付けトルクは0.1N·m~0.2N·m程度にしてください。



# センサスイッチを接近して取り付ける場合

アクチュエータを隣接して使用される場合は、下表の値以上にて使 用してください。



	400	埣	ь	h	1	→°
•	無	接	믔	グ	1	/

		111111
形式	A	В
RAGS1	52	2
RAGS3	58	2
RAGS8	66	
RAGS20	76	0

#### ●有接占タイプ

	רו כאוענון		mm
	形式	A	В
_	RAGS1	50	
	RAGS3	56	
	RAGS8	66	0
	RAGS20	76	

# センサスイッチの作動範囲・応差・最高感度位置

#### ●作動範囲: ℓ

ベーンの動きと共にマグネットが移動してセンサスイッチがONにな り、さらにマグネットが同方向に動いてOFFになるまでの範囲(角度) をいいます。

#### ●応差:C

ベーンとともにマグネットが移動してセンサスイッチがONになった位 置から、マグネットの逆方向の移動によってOFFになるまでの角度を いいます。

#### ●無接点タイプ

項目形式	RAGS1	RAGS3	RAGS8	RAGS20	
作動範囲: ℓ	6°∼10°	5°∼9°	5°∼9°	4°∼8°	
応 差:C	0.5° 以下				
最高感度位置 <sup>注</sup>	度位置 <sup>注</sup> 6 mm				

ーー 備考:上表は参考値です。


注:リード線の反対側端面からの距離です。

#### ●有接点タイプ


項目		RAGS1	RAGS3	RAGS8	RAGS20
作動範	題: ℓ	13°~20°	12°~18°	11°~17°	8°∼15°
応	差:C	3° 以下			
最高感	度位置 <sup>注</sup>	10mm			

備考:上表は参考値です。

注:リード線の反対側端面からの距離です。



# 揺動端検出センサスイッチ取付位置



備考: デーブルの0°、90°、180° 位置は1371ページをご覧ください。

#### ●無接点タイプ

● 無対ボブーフ	<u>mm</u>				
形式	90°・180°仕様				
	A	В			
RAGS1	13				
RAGS3	16				
RAGS8	19				
RAGS20	23				

●有接点タイプ mm		
形式	90°・180°仕様	
	A	В
RAGS1	9	
RAGS3	12	
RAGS8	15	
RAGS20	19	

ジグC ストローク ジグC 低摩擦 ベーシック ペン スリム ダイナ KSD ガイドジグ 6~10 ガイドジグ 12~63 Z スライダ GT ORV ORC Ф10 ORCA ORGA ORK ORB MRV MRC MRG MRB RAP RAT RAF RAN RWT スイング ツイスト エアハンド Lハンド フラット形 エアハンド 三爪 ハンド メカ ハンド ラバー ハンド мјс コンプライアンスコンプラ SHM マイクロ SHM 高速 パルパック バルバック 低速シリンダ リニ気 ストローク センイッ センイ・

ミニビット

ノック マルチ

ジグ C